

质安部主办

发展建设 安全简报

(2018 年 第六期)



为加强安全生产,环境保护及预防高温作业等工作,公司董事长、总工程师及质安部对公司在建工地进行了全面地检查。

一、各工地班前会情况



天上街市班前会



天上街市班前会



荃城西区城中村改造章广二期 城中村班前会



城中村班前会



城北幼儿园综合楼改造
班前会



城北幼儿园综合楼改造
班前会



华蓥市明月镇污水改造工程
班前会



华蓥市明月镇污水改造工程
班前会



荃城西区城中村改造观音岩
城中村班前会



荃城西区城中村改造观音岩
城中村班前会



清溪路幼儿园综合楼改造
班前会



清溪路幼儿园综合楼改造
班前会



萨里斯酒庄项目
班前会



萨里斯酒庄项目
班前会

三、检查总体情况

本月董事长、总工程师及质安部对公司所有在建项目进行了安全生产检查，检查中发现城北幼儿园，现场材料堆码较为混乱，脚手架未按要求设置扫地杆、电线随意搭在脚手架上，存在重大安全隐患；清溪路幼儿园，多名工人未按要求佩戴安全帽，配电箱未按要求关闭上锁，萨里斯酒庄多基坑未做防护存在重大安全隐患。



四、具体问题

项目名称	项目负责人	存在问题
城北幼儿园综合楼改造	吉文瀚	1. 现场较为混乱。 2. 手脚架未按要求布置扫地杆。 3. 电线搭在脚手架上。
		
现场堆码比较混乱		现场堆码比较混乱
		
脚手架未按要求布置扫地杆		电线搭在手脚架上

清溪路幼儿园综合楼改造

唐爽

1. 多名工人未佩戴安全帽。
2. 配电箱未按要求关闭上锁。



工人未佩戴安全帽

工人未佩戴安全帽



工人未佩戴安全帽

配电箱未上锁关闭

萨里斯酒庄项目

唐爽



董事长（左二）总工程师（左三）
检查工地



董事长（右一）总工程师（右二）
检查工地



董事长（右一）总工程师（右四）
检查工地



董事长（左二）总工程师（左三）
检查工地

蓋城西区城中村改造
观音岩城中村

吉文瀚



总工程（左一）师检查工地



总工程师（右一）检查工地




总工程师（左一）检查工地



总工程师（左一）检查工地


天上街市二号厕所

杨金鑫



总工程师检查工地

总工程师（左一）检查工地



总工程师检查工地

总工程师（左一）检查工地

五、整改措施及处罚情况

本次检查对存在问题的城北幼儿园项目、清溪路幼儿园项目下发了整改通知单并限期整改完毕。整改完毕后必须以整改回复单形式（后附照片）上报到质安部。

对于清溪路幼儿园项目，工人高空作业未系安全带（1人），多次要求整改配电箱，任然未上锁关闭，城北幼儿园项目，工人未佩戴安全帽（1人），配电箱也未关闭上锁。根据公司制定的《安全生产违规处罚规定》给予唐爽 200 元，吴刚 200 元罚款的处罚。

六、工作要求

1. 认清形势，严明纪律，深刻认识抓好建筑施工安全生产工作的极端重要性和必要性

安全生产主体责任必须落实到位。加强安全生产主体责任意识，强化安全生产基础，加大安全生产投入，安全教育到位，现场管理必须履职尽责，安全防护必须符合标准要求，确保安全生产措施真正落到实处。这样才能有效杜绝安全事故的发生，确保安全生产顺利进行。

2. 加强环境保护，文明施工

对所有的作业人员要进行环保培训，在实际的操作中，要高度把环保理念融与实际的作业中。加强建筑中的噪音控制措施，一是要采用低噪音的工艺和施工办法；二是要对施工场地进行硬化和绿化，经常洒水，减少粉尘的污染，严禁向建筑地

外抛洒垃圾，对于运输车辆要有专人进行清洗，保障作业中不污染环境和道路，及时整改做好排水设施的建设，保证工程废水的流通顺畅，所有的裸露土地必须覆盖，禁止裸土作业。