

质安部主办

# 发展建设 安全简报

(2018 年 第二期)



为进一步明确各自的安全生产责任，统一思想，提高认识，全力做好施工安全生产各项工作，促进公司又好又快发展，董事长、总经理、总工程师及质安部对公司在建工地进行了安全生产检查。

## 二、各工地班前会情况



监察委办公楼危房改造

工程班前会



监察委办公楼危房改造

工程班前会



天上街市工程班前会



天上街市工程班前会





天上街市工程班前会



天上街市工程班前会



天上街市工程班前会



天上街市工程班前会



天上街市工程班前会



华蓥市城北幼儿园综合楼  
工程班前会

### 三、检查总体情况

本月董事长、总经理、总工程师及质安部对公司所有在建项目进行了安全生产检查，检查中发现观音岩城中村、天上街市项目施工临时用电不符合规范，施工现场混乱无序，监察委房屋改造项目高空作业未按要求佩戴安全绳，施工进度较为滞后，部分工地的班前会议未按要求开展。请相关项目部严格按照相关要求立即整改到位，同时做好班前会议的按时召开，提高管理人员的安全意识、落实工人的安全防范措施，杜绝安全事故的发生。

四、具体问题

| 项目名称                                                                                | 项目负责人 | 存在问题                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 监察委危房改造                                                                             | 吴刚    | 1. 高空作业未系安全绳。<br>2. 施工进度滞后。                                                          |
|   |       |   |
| 高空作业未系安全绳                                                                           |       | 董事长、总工程师检查工地                                                                         |
|  |       |  |
| 董事长、总工程师检查工地                                                                        |       | 董事长、总工程师检查工地                                                                         |



天上街市

杨金鑫

1. 配电箱未按要求关闭上锁。
2. 电线拖地混乱。



电线拖地混乱

董事长、总工程师检查工地



董事长、总工程师检查工地

董事长、总工程师检查工地

蓋城西区城中村改造项目  
观音岩城中村

吴刚

1. 配电箱未按要求关闭上锁。
2. 现场较为混乱。



总经理检查工地

配电箱未按要求关闭上锁



总经理检查工地

总经理检查工地



蓋城西区城中村改造项目      唐爽  
章广二期城中村



董事长、总工程师检查工地



董事长、总工程师检查工地



董事长、总工程师检查工地



董事长、总工程师检查工地




城北幼儿园改造工程

吴刚



董事长、总工程师检查工地



董事长、总工程师检查工地



董事长、总工程师检查工地



董事长、总工程师检查工地

## 五、整改措施及处罚情况

本次检查对存在问题的工地下发了整改通知单限期整改完毕。

监察委危房改造项目立即整改。

天上街市项目立即整改。

观音岩城中村限期二天整改完毕。

整改完毕后必须以整改回复单形式（后附照片）上报到质安部，逾期未整改或者整改不到位的将处以 2000 元的罚款。

对于监察委危房改造项目，有工人高空作业时未按要求系安全绳，根据公司制定的《安全生产违规处罚规定》给予蒋林虎班组 300 元罚款的处罚，给予该项目经理吴刚 200 元处罚，现场管理人员刘涛 100 元的处罚。

## 六、工作要求

### 1. 加强安全教育，树立安全为第一观念

要严格做到：在安全思想上警钟长鸣。在施工过程中要充分认识到安全生产的重要性，时刻保持高度的警觉性，集中精力投入到安全生产中去，在施工中要形成“人人讲安全，事事为安全，时时想安全，处处保安全”的思想氛围。严禁违章作业，胡乱指挥。我们齐抓共管消除一切安全隐患。把安全时时刻刻铭记于心，做到“不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不被伤害”。



## 2. 提高安全监管能力

一是及时深入分析目前安全生产形势，有针对性的采取事故防范措施，提高安全生产工作主动性和预见性，减少安全监管盲点；二是加强对安全生产违规行为的处罚力度，落实相应的手段措施，起到震慑作用。